

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЛОНЫ)

ВЪЕЗД НА ССП



Приложите карту

Подъехать к Красному сигналу светофора проследовать для измерения объема груза и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

ОБЪЕМ НА ВЪЕЗДЕ



Объем ХХ,Х
Проезжайте

По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло проехать на территорию ССП для выгрузки снега

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЗОВА



Приложите карту

После разгрузки По сигналу красного света светофора захватить для измерения пустого кузова и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

ОБЪЕМ НА ВЫЕЗДЕ



Объем ХХ,Х
Проезжайте

После завершению измерения По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло выехать с ССП.

1

2

3

4

5

6

7

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Приложить карточку к валидатору и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

ВЫГРУЗКА СНЕГА



Разгрузить снег

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Приложить карточку к валидатору и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

ВЫЕЗД С ССП

✗ ВНИМАНИЕ! ✗

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

1

Поднимать и опускать кузов во время измерения.

2

Допускать движение ТС в момент измерения.

3

При измерении влезать в кузов и находиться в зоне измерения (ходить около кузова).

4

Проезжать в зону измерения с нечитаемыми или закрытыми ГРЗ.

5

Осуществлять въезд/выезд на красный сигнал светофора.

6

Двигаться задним ходом и останавливаться частично в зоне измерения, до полного выезда.

ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО

1

При включении зеленого сигнала светофора своевременно покинуть зону измерения.

2

Проводить измерение только на неподвижно стоящем автомобиле.

3

Соблюдать дистанцию между ТС находящимся в зоне измерения и ТС в очереди не менее 2 м.

4

Выезжать с территории ССП с чистым, пустым кузовом.

5

При неисправности измерительного оборудования на ССП проследовать к Мастеру ССП для оформления квитанции

ВНИМАНИЕ!!! Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано! Ведется фото и видеофиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж (открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесённого ущерба с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.